

2011						
監測站	日期	噪音水平 · 分貝(A) · 30分鐘			噪音上限 · 分貝(A) · 30分鐘	符合要求 (是/否)
		Leq	L10	L90		
監測站 2	2011.12.29	68	69.6	65.6	75	是
監測站 1	2011.12.29	68.4	71.6	63.5	75	是
監測站 2	2011.12.21	63.2	64.7	61.3	75	是
監測站 1	2011.12.21	64.5	66.5	61.8	75	是
監測站 2	2011.12.12	63.9	65.7	62	75	是
監測站 1	2011.12.12	64.3	66.4	62.3	75	是
監測站 2	2011.12.06	67.8	69.5	64.8	75	是
監測站 1	2011.12.06	66	67.8	64	75	是
監測站 2	2011.11.30	65	67.1	63	75	是
監測站 1	2011.11.30	63.7	65	62.5	75	是
監測站 2	2011.11.24	64.6	66.3	63.2	75	是
監測站 1	2011.11.24	65.4	66.8	63.5	75	是
監測站 2	2011.11.16	66	67.7	63.2	75	是
監測站 1	2011.11.16	64.9	66.6	62	75	是
監測站 2	2011.11.07	62.6	64.2	60.3	75	是
監測站 1	2011.11.07	64.1	65.4	61.9	75	是
監測站 2	2011.11.01	63.5	64.7	62.2	75	是
監測站 1	2011.11.01	63.4	64.8	60.7	75	是
監測站 2	2011.10.26	63.3	64.6	62	75	是
監測站 1	2011.10.26	62.6	64.4	60.7	75	是
監測站 2	2011.02.09	62.8	64.8	60.8	75	是