

2018						
監測站Station	日期 Date	噪音水平 · 分貝(A) · 30分鐘 Noise Levels, dB(A) 30 mins			噪音上限 · 分貝(A) · 30分鐘 Limit Level, dB(A) 30 mins	符合要求 (是/否) Compliance (Y/N)
		Leq	L10	L90		
監測站 1 Station 1	2018.01.26	68.1	70.8	64.8	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.26	64.9	66.7	62.7	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.22	69.3	71.7	64.8	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.22	65.7	67.4	63	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.16	68.4	71.1	64	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.16	64.4	66.1	61.8	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.10	68.4	71.1	64.5	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.10	65.2	66.9	63.1	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.04	69.9	72.3	66.1	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.04	66.2	67.8	63.6	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.10	68.4	71.1	64.5	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.10	65.2	66.9	63.1	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.16	68.4	71.1	64.0	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.16	64.4	66.1	61.8	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.22	69.3	71.7	64.8	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.22	65.7	67.4	63.0	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.01.26	68.1	70.8	64.8	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.01.26	64.9	66.7	62.7	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.01	70.0	73.0	66.4	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.01	65.2	67.2	62.4	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.07	67.0	69.7	63.0	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.07	67.3	70.0	63.0	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.13	68.7	70.6	65.2	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.13	64.3	65.9	62.1	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.15	64.0	66.3	61.7	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.15	61.5	63.4	59.6	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.21	66.7	68.4	63.3	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.21	62.7	64.2	61.2	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.02.27	68.4	70.6	64.6	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.02.27	64.7	66.5	62.9	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.03.05	68.0	69.7	63.6	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.03.05	65.3	66.8	62.4	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.03.10	66.6	68.0	63.0	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.03.10	62.5	64.0	60.9	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.03.16	66.0	68.2	62.4	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.03.16	63.4	65.0	61.4	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.03.22	68.9	71.4	65.3	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.03.22	64.1	65.8	62.1	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.03.28	68.1	70.3	64.6	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.03.28	63.7	65.5	61.5	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.03	67.2	69.0	63.6	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.03	64.3	66.0	62.1	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.09	68.6	71.0	64.7	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.09	64.0	65.5	62.0	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.12	68.2	70.1	64.5	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.12	65.6	67.2	63.3	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.18	69.4	71.9	65.8	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.18	64.4	66.6	62.3	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.24	68.3	70.8	64.4	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.24	64.5	66.3	62.5	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.04.30	67.3	69.4	64.2	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.04.30	64.2	66.1	62.3	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.05.05	67.2	69.1	64.0	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.05.05	64.7	66.6	62.7	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.05.11	66.7	69.0	64.1	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.05.11	65.9	67.8	63.8	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.05.17	68.3	70.9	64.7	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.05.17	64.2	65.8	62.3	75	是 Y
監測站 1 Station 1	2018.05.23	66.8	68.5	64.0	75	是 Y
監測站 2 Station 2	2018.05.23	63.9	65.7	62.1	75	是 Y